



AVISO

Radicado 642002024

Unidad de Gestión de Cuenca La Vieja – Obando de la Dirección Ambiental Regional Norte.

HACE SABER

El día 15 de julio de 2024, se recibió en la página Web de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, Dirección Ambiental Regional Norte, de una denuncia anónima por contaminación hídrica de la quebrada los Ángeles por movimiento de tierras y construcción en la zona de retiro de la quebrada y daños en la vía en la vereda Venecia del municipio de Ulloa, Valle del Cauca.

El día 23 de julio de 2024, funcionarios adscritos a la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, realizaron visita al sector y se hace recorrido atendiendo denuncia ambiental en el predio Cantadelicia, vereda Venecia, municipio de Ulloa, Valle del Cauca, a continuación, se relacionan las observaciones de la visita:

“Se evidenció en la margen derecha de la quebrada los Ángeles a la altura de la entrada a la vereda Venecia la construcción de infraestructuras en el predio denominado Cantadelicia (según aplicativo GEO CVC), estas se encuentran en la franja forestal protectora de la quebrada los Ángeles, mencionadas infraestructuras corresponden a una vivienda y una estructura que de manera presumible se usa como bodega, se encuentran a 10 metros del cauce de la quebrada los Ángeles, se resalta que en este sector la quebrada tiene su cauce profundo con una altura de 7 metros de manera aproximada, de igual forma por este sitio pasa la vía que viene del municipio de Alcalá al municipio de Ulloa y en ese punto tiene una desviación hacia la vereda Venecia, en un punto la quebrada los Ángeles está empezando a afectar la vía por erosión en la parte norte y se encuentra demarcada con cinta amarilla, al lado sur del lote hay siembra de varias especies de árboles frutales en estado brinzal, cabe resaltar que en este punto no hay franja forestal protectora ya que los árboles sembrados se encuentran en la franja forestal protectora de las quebradas los Ángeles y la quebrada Berlín que drena sus aguas a la quebrada los Ángeles en ese sector y divide el lote intervenido en el lado sur, en la parte interna del Guadual cortaron varios culmos de manera presunta para acondicionar un sitio de esparcimiento ya que hay varias bancas construidas con Guadua en el punto donde la quebrada los Ángeles en su cauce ha formado una figura en U y es la parte más profunda del cauce en el sector.”

El sitio intervenido es de unas medidas de 700 metros cuadrados de manera aproximada según aplicativo Google Earth, se usa mencionado aplicativo para mirar en el pasado el estado del lote, se evidencia que en junio de 2023 no había construcción de la vivienda y solo había una pequeña infraestructura al norte del lote, en esa época (junio de 2023) se observa un movimiento de tierra reciente que abarca todo el lote descrito hasta el borde de cauce de la quebrada los Ángeles y de la quebrada Berlín que divide el lote por el lado sur.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

No hay nadie en el predio para indagar sobre los propietarios del sitio y los responsables de los trabajos realizados en el lote, no se puede precisar que la erosión evidenciada en el lote haya sido a causa del movimiento de tierra en el predio.

Al consultar las características del sector visitado en el aplicativo GEO CVC se identifica: Cobertura Uso del Suelo 25k: 31352 - Bosque de guadua, con ecosistema BOMHUPD Bosque medio húmedo en piedemonte diluvial, Modelo Ordenación Río La Vieja: 79659 Categoría Ordenación Conservación y Protección Ambiental, Zona Uso Manejo Ambiental Áreas de Protección, Subzona Uso Manejo Ambiental Áreas de Amenazas Naturales, Áreas de importancia Estratégica (AIE): Áreas aceptables con figura de conservación, Pendientes: 1443 con Rango Pendiente Ligeramente inclinado (3 -7%).

Se remite el presente informe a la coordinación de la U.G.C. La Vieja Obando para que se tomen las medidas pertinentes, igualmente remitir oficio a la Alcaldía Municipal de Ulloa para que conozca el caso y actúe de acuerdo a sus competencias, se recomienda hacer recorridos por el sitio para monitorear actividades antrópicas."

El presente AVISO permanecerá fijado en un lugar público de las oficinas de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, con sede en Cartago, por el término de 5 días hábiles.

Atentamente,


SANDRA PATRICIA ISAZA DUQUE
Coordinadora UGC La Vieja -Obando



AVISO DE FIJACIÓN

RADICADO 642002024

El presente AVISO permanecerá fijado en un lugar público de las oficinas de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, con sede en Cartago, por el término de 5 días hábiles, el día de hoy 26-07 de 2024.

Mariana Ramos
Funcionario
DAR NORTE
Departamento del Valle del Cauca

AVISO DE DESFIJACIÓN

El presente AVISO permaneció fijado en un lugar público de las oficinas de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, con sede en Cartago, por el término de 5 días hábiles, hasta el día de hoy 1-08 de 2024.

Mariana Ramos.
Funcionario
DAR NORTE
Departamento del Valle del Cauca



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

INFORME DE VISITA

1. FECHA Y HORA DE INICIO:

23 de julio de 2023 11:00 am.

2. DEPENDENCIA/DAR:

Unidad de Gestión de Cuenca La Vieja – Obando. Dirección Ambiental Regional Norte.

3. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO:

Jhon Genner Bernal Moreno identificado con cédula de ciudadanía número 2.680.886
Municipio de Ulloa Valle

4. LOCALIZACIÓN:

Predio Cantadelicia, vereda Venecia, municipio de Ulloa, Valle del Cauca.

Coordenadas geográficas: Latitud: 4°41'50.44"N Longitud 75°46'22.41"O A.S.N.M. 1207

Coordenadas planas: X (ESTE) 1.144.757 Y (NORTE) 1.011.335

Terreno de Predio Rural IGAC: 768450000000000020071000000000




Ilustración 1. LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE LA DENUNCIA.
GOOGLE EARTH. CVC 2024.




Ilustración 2. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR INTERVENIDO
DANIEL H. CVC 2024.

5. OBJETIVO:

Atender radicado 642002024 por denuncia ambiental por contaminación hídrica de la quebrada los Ángeles por movimiento de tierras y construcción en la zona de retiro de la quebrada y daños en la vía en la vereda Venecia del municipio de Ulloa, Valle del Cauca.

6. DESCRIPCIÓN:

El día 15 de julio de 2024, se recibió en la página Web de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, Dirección Ambiental Regional Norte, de una denuncia anónima por contaminación hídrica de la quebrada los Ángeles por movimiento de tierras y construcción en la zona de retiro de la quebrada y daños en la vía en la vereda Venecia del municipio de Ulloa, Valle del Cauca.

El día 23 de julio de 2024, funcionarios adscritos a la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, realizaron visita al sector y se hace



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

recorrido atendiendo denuncia ambiental en el predio Cantadelicia, vereda Venecia, municipio de Ulloa, Valle del Cauca, a continuación, se relacionan las observaciones de la visita:

Se evidenció en la margen derecha de la quebrada los Ángeles a la altura de la entrada a la vereda Venecia la construcción de infraestructuras en el predio denominado Cantadelicia (según aplicativo GEO CVC), estas se encuentran en la franja forestal protectora de la quebrada los Ángeles, mencionadas infraestructuras corresponden a una vivienda y una estructura que de manera presumible se usa como bodega, se encuentran a 10 metros del cauce de la quebrada los Ángeles, se resalta que en este sector la quebrada tiene su cauce profundo con una altura de 7 metros de manera aproximada.

Por este sitio pasa la vía que conduce del municipio de Alcalá al municipio de Ulloa y en ese punto tiene una desviación hacia la vereda Venecia, en un punto del lote la quebrada los Ángeles está empezando a afectar la vía por erosión en la parte norte y se encuentra demarcada con cinta amarilla.

Al lado sur del lote hay siembra de varias especies de árboles frutales en estado brinzal, cabe resaltar que en este punto no hay franja forestal protectora ya que los árboles sembrados se encuentran en la franja forestal protectora de las quebradas los Ángeles y la quebrada Berlín que drena sus aguas a la quebrada los Ángeles en ese sector y divide el lote intervenido en el lado sur

En la parte interna del Guadual cortaron varios culmos de manera presunta para acondicionar un sitio de esparcimiento ya que hay varias bancas construidas con Guadua en el punto donde la quebrada los Ángeles en su cauce ha formado una figura en U y es la parte más profunda del cauce en el sector.




Ilustración 3. CONSTRUCCIÓN EN EL LOTE INTERVENIDO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES FRUTALES EN LA FRANJA FORESTAL PROTECTORA DE LAS QUEBRADAS BERLÍN Y LOS ÁNGELES. DANIEL H. CVC 2024.



Ilustración 4. QUEBRADA BERLÍN DONDE LIMITA EL LOTE DONDE SE INTERVINO LA FRANJA FORESTAL PROTECTORA, DANIEL H. CVC 2024.

El sitio intervenido es de unas medidas de 700 metros cuadrados de manera aproximada según aplicativo Google Earth, se usa mencionado aplicativo para mirar en el pasado el estado del lote, se evidencia que en junio de 2023 no había construcción de la vivienda y solo había una pequeña infraestructura al norte del lote, en esa época (junio de 2023) se observa un movimiento de tierra



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

reciente que abarca todo el lote descrito hasta el borde de cauce de la quebrada los Ángeles y de la quebrada Berlín que divide el lote por el lado sur.

No hay nadie en el predio para indagar sobre los propietarios del sitio y los responsables de los trabajos realizados en el lote, no se puede precisar que la erosión evidenciada en el lote haya sido a causa del movimiento de tierra en el predio.




Ilustración 5. INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS EN LOTE INTERVENIDO. DANIEL H. CVC 2024.



Ilustración 6. LOTE INTERVENIDO CON EXPLANACIÓN EN JUNIO DE 2023. GOOGLE EARTH. CVC 2024.

Se observan intervenciones a los recursos agua con la construcción de infraestructuras en la franja forestal protectora de las quebradas Berlín y los Ángeles en un sitio donde su cauce tiene una profundidad de 7 metros de manera aproximada, de igual forma afectación del rodal de Guadua con intervención para construcción de sitio de recreo, se resalta que en la parte sur del lote hay subdivisión de lotes en parte rural y en la franja forestal protectora de la quebrada los Ángeles, la intervención tiene una capacidad de detección alta ya que se encuentra en un sector de tránsito intermunicipal.



Ilustración 7. RODAL DE GUADUA INTERVENIDO CON CONSTRUCCIÓN Y CORTE DE CÚLMOS. DANIEL H. CVC 2024



Ilustración 8. PUNTO DONDE SE PRESENTA EROSION EN VIA INTERMUNICIPAL EN EL BORDE DE LA QUEBRADA LOS ANGELES. DANIEL H. CVC 2024.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Al consultar las características del sector visitado en el aplicativo GEO CVC se identifica: Cobertura Uso del Suelo 25k: 31352 - Bosque de guadua, con ecosistema BOMHUPD Bosque medio húmedo en piedemonte diluvial, Modelo Ordenación Rio La Vieja: 79659 Categoría Ordenación Conservación y Protección Ambiental, Zona Uso Manejo Ambiental Áreas de Protección, Subzona Uso Manejo Ambiental Áreas de Amenazas Naturales, Áreas de importancia Estratégica (AIE): Áreas aceptables con figura de conservación, Pendientes: 1443 con Rango Pendiente Ligeramente inclinado (3 -7%). Se hace la consulta en el VUR (Ventanilla Única de Registro), se determina que el predio aparece como propietario.




Ilustración 9. VÍA INTERMUNICIPAL HACIA ULLOA AL LADO DEL SITIO DE INTERVENCIÓN. DANIEL H. CVC 2024.



Ilustración 10. SITIO DONDE CONFLUYEN LAS AGUAS DE LA QUEBRADA BERLÍN A LA QUEBRADA LOS ÁNGELES SIN FRANJA FORESTAL PROTECTORA DONDE HAY ÁRBOLES FRUTALES RECIENTE SEMBRADOS. DANIEL H. CVC 2024.

7. OBJECIONES:

No aplica

8. CONCLUSIONES:

Se hace la consulta en el VUR (Ventanilla Única de Registro), se determina que el predio aparece como propietario el señor Jhon Genner Bernal Moreno identificado con cédula de ciudadanía número 2.680.886 y el Municipio de Ulloa Valle.

Con base en lo observado se concluye que de manera efectiva en el predio Predio Cantadelicia, vereda Venecia, municipio de Ulloa, Valle del Cauca, se cometió una infracción ambiental, consistente en construcción de infraestructuras en la franja forestal protectora de la quebrada los Ángeles en un área de 700 metros de manera aproximada, destacando que a un lado del lote intervenido queda en un sitio donde el cauce de la quebrada los Ángeles tiene una profundidad de 7 metros de manera aproximada.

Además se identifica la afectación de la franja forestal protectora de la quebrada Berlín sin cobertura en la parte sur del lote, de la misma manera afectación del rodal de Guadua con intervención para construcción de sitio de recreo en un predio con Cobertura Uso del Suelo 25k: 31352 - Bosque de guadua, de la cual aparecen como presuntos responsables el señor Jhon Genner Bernal Moreno identificado con cédula de ciudadanía número 2.680.886 y el Municipio



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

de Ulloa Valle, por lo cual es pertinente iniciar las acciones administrativas correspondientes con el objeto de determinar el grado de afectación de esta infracción y la responsabilidad de los presuntos infractores y demás personas o empresas involucradas.

Se remite el presente informe a la coordinación de la U.G.C. La Vieja Obando para que se tomen las medidas pertinentes, igualmente remitir oficio a la Alcaldía Municipal de Ulloa para que conozca el caso y actúe de acuerdo a sus competencias, se recomienda hacer recorridos por el sitio para monitorear actividades antrópicas.

9. HORA DE FINALIZACIÓN:

06:00 pm.

10. FUNCIONARIO(S) QUE REALIZA(N) LA VISITA:

Daniel Mauricio Herrera Duque
Técnico Operativo 9

Maritzabel Gil Porras
Técnico operativo 13