



AVISO

Radicado 743012024

El Coordinador de la Unidad de Gestión de Cuenca Catarina-Chancos-Cañaveral, de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC.

HACE SABER:

El día 13 agosto del 2024, se recibió en la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, mediante el radicado No. **743012024** una denuncia relacionada con la toma de agua de nacimiento, para el lavado de vehículos dentro de un garaje y bodega de plátano Coordenadas geográficas decimales latitud: 4.9040, longitud: -76.0424.

De esta manera se realizó visita técnica para atender la denuncia realizada encontrando lo siguiente:

05 de septiembre del 2024, 08:00.

2. DEPENDENCIA/DAR:

Unidad de Gestión de Cuenca (UGC) Catarina, Chancos, Cañaveral adscrita a la Dirección Ambiental Regional Norte (DAR NORTE) de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

3. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO:

N/A.

4. LOCALIZACIÓN:

Predio ubicado en casco urbano del municipio de Águila, departamento del Valle del Cauca, Cuenca chancos, coordenadas geográficas decimales latitud: 4.9040, longitud: -76.0424.

5. OBJETIVO:

En atención a denuncia anónima radicada el 13 agosto del 2024, la cual está relacionada con la toma de agua de nacimiento, para el lavado de vehículos dentro de un garaje y bodega de plátano.

6. DESCRIPCIÓN:

Observaciones en la visita:

Durante la visita, se logra evidenciar que efectivamente en el lugar se realizaba la actividad de lavado de vehículo y se observó que hay una manguera que se encuentra desde la bodega hasta el nacimiento de agua.

En la visita se evidencia que ya no se está ejerciendo la actividad de lavado de vehículo en el lugar y consultado con vecinos del sector manifiestan que en el lugar, ya no lavan vehículos, además los tanques de almacenamiento se encuentran sin agua.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Ilustración No.1 ubicación del predio "La Loma" cedula catastral -Geo Valle Avanza





Foto: ubicación de la presunta infracción – lavadero de vehículo en el predio La Loma



7. OBJECIONES:

N/A.

8. CONCLUSIONES:

De acuerdo con las observaciones hechas durante la visita se concluye que:

Durante la visita se logró evidenciar que ya no se está ejerciendo la actividad de lavado de vehículo.

Se recomienda continuar realizando recorridos de control y seguimiento a actividades antrópicas, sin actos administrativos precedentes.

Se remite el presente informe a la Coordinación de la UGC Catarina, Chanco, Cañaveral para continuar los trámites respectivos.



El presente AVISO permanecerá fijado en un lugar público de las oficinas de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, con sede en Cartago, por el término de cinco (5) días hábiles.

HAROLD ADRIÁN SÁNCHEZ MARÍN
Coordinador UGC Catarina-Chancos-Cañaveral

JAVIER ANDRÉS JIMENEZ TOVAR
Técnico Operativo 9 de la UGC Catarina-Chancos-Cañaveral

CONSTANCIA DE FIJACION:

Dirección Ambiental Norte de la CVC con sede en Cartago por un término de cinco (5) días hábiles desde el día de hoy 16 de septiembre 2024

Jessica Lopez
Secretaria U.G.C Catarina-Chancos-Cañaveral DAR Norte

CONSTANCIA DE DESFIJACION:

El presente aviso fue desfijado el día de hoy 23 de septiembre 2024

Jessica Lopez
Secretaria U.G.C Catarina-Chancos-Cañaveral DAR Norte



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

INFORME DE VISITA

1. FECHA Y HORA DE INICIO:

05 de septiembre del 2024, 08:00.

2. DEPENDENCIA/DAR:

Unidad de Gestión de Cuenca (UGC) Catarina, Chancos, Cañaveral adscrita a la Dirección Ambiental Regional Norte (DAR NORTE) de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

3. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO:

N/A.

4. LOCALIZACIÓN:

Predio ubicado en casco urbano del municipio de Águila, departamento del Valle del Cauca, Cuenca chancos, coordenadas geográficas decimales latitud: 4.9040, longitud: -76.0424.

5. OBJETIVO:

En atención a denuncia anónima radicada el 13 agosto del 2024, la cual está relacionada con la toma de agua de nacimiento, para el lavado de vehículos dentro de un garaje y bodega de plátano.

6. DESCRIPCIÓN:

Observaciones en la visita:

Durante la visita, se logra evidenciar que efectivamente en el lugar se realizaba la actividad de lavado de vehículo y se observó que hay una manguera que se encuentra desde la bodega hasta el nacimiento de agua.

En la visita se evidencia que ya no se está ejerciendo la actividad de lavado de vehículo en el lugar y consultado con vecinos del sector manifiestan que en el lugar, ya no lavan vehículos, además los tanques de almacenamiento se encuentran sin agua.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Ilustración No.1 ubicación del predio "La Loma" cedula catastral -Geo Valle Avanza





Foto: ubicación de la presunta infracción – lavadero de vehículo en el predio La Loma



7. OBJECIONES:

N/A.

8. CONCLUSIONES:

De acuerdo con las observaciones hechas durante la visita se concluye que:

Durante la visita se logró evidenciar que ya no se está ejerciendo la actividad de lavado de vehículo.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Se recomienda continuar realizando recorridos de control y seguimiento a actividades antrópicas, sin actos administrativos precedentes.

Se remite el presente informe a la Coordinación de la UGC Catarina, Chanco, Cañaveral para continuar los trámites respectivos.

9. HORA DE FINALIZACIÓN:

17:30:00

10. FUNCIONARIO(S) QUE REALIZA(N) LA VISITA:



JAVIER ANDRÉS JIMÉNEZ TOVAR
Técnico Operativo 9