



AVISO

Radicado 106112026

El Coordinador de la Unidad de Gestión de Cuenca Garrapatas, de la Dirección Ambiental Regional Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC,

HACE SABER:

El día 23 de enero de 2026 se realizó una denuncia anónima ante la DAR NORTE, CVC, relacionada con contaminación de nacimiento y carretera por disposición de agua miel y pulpa de café al interior del predio Los Girasoles, vereda La Aurora, municipio de Argelia. A la presente solicitud se le asignó el número de radicado 106112026.

El día 13 de febrero fue atendido el caso por un funcionario adscrito a la UGC Garrapatas y se pudo observar lo siguiente:

Observaciones en la visita:

Se lleva a cabo una visita de verificación a denuncia anónima relacionada con contaminación de nacimiento de agua al interior de predio rural denominado Los Girasoles, ubicado en la vereda La Aurora en las coordenadas geográficas longitud $76^{\circ} 09' 32.4''$ W, latitud $4^{\circ} 43' 2.60''$ N, se realizó el desplazamiento al predio Los Girasoles, la visita es atendida por la señora Lina Isabel Montoya Carvajal, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.595.120.

Durante la visita técnica realizada al predio, no fue posible evidenciar de manera directa la presencia de contaminación en el nacimiento de agua ubicado en la parte baja del terreno, debido a que en ese momento no se estaban llevando a cabo actividades de beneficio del café. Sin embargo, se observó indicios y el testimonio directo de la señora Lina, que permiten inferir que, en condiciones normales de operación, los residuos generados durante el lavado del café, principalmente el agua miel y la pulpa son manejados de forma inadecuada.

De acuerdo con lo anterior, cuando se realiza el proceso de lavado del café, el agua miel y los subproductos resultantes son conducidos aproximadamente a 50 m desde el punto donde se generan hasta el nacimiento de agua, pasando por una tubería de 3", dispuesta sobre el margen derecho de la vía de acceso al predio, coincidiendo con la ubicación del nacimiento de agua.




Esta situación sugiere un riesgo potencial de contaminación por materia orgánica y carga contaminante asociada al beneficio húmedo del café, lo cual podría afectar la calidad del recurso hídrico y sus usos posteriores.

Se recomienda evaluar alternativas de manejo y tratamiento de estos residuos (agua miel y pulpa de café), con el fin de evitar impactos ambientales negativos; así mismo, enviar oficio de requerimiento a la propietaria del predio.

Se recomienda continuar con recorridos de control y vigilancia en la zona, con el fin de evitar posibles afectaciones a los recursos naturales.


Se remite el presente informe a la Unidad de Gestión de Cuencas, UGC Garrapatas para el trámite administrativo correspondiente.

El presente AVISO permanecerá fijado en un lugar público de las oficinas de la Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, con sede en Cartago, por el término de cinco (5) días hábiles.


CARLOS ALBERTO VILLAMIL MORENO
Coordinador UGC Garrapatas

CONSTANCIA DE FIJACION:


Dirección Ambiental Regional Norte de la CVC, por un término de cinco (5) días hábiles desde el día de hoy 2 de Marzo de 2026



Secretaria U.G.C Garrapatas DAR Norte

CONSTANCIA DE DESFIJACION:

El presente aviso fue desfijado el día de hoy 09 de Marzo de 2026



Secretaria U.G.C Garrapatas DAR Norte



INFORME DE VISITA

1. FECHA Y HORA DE INICIO:

13-2-2026, 09:00:00.

2. DEPENDENCIA/DAR:

Unidad de Gestión de Cuenca (UGC) Garrapatas, adscrita a la Dirección Ambiental Regional Norte (DAR NORTE) de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

3. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO:


Anónimo.

4. LOCALIZACIÓN:

Vereda La Aurora, municipio de Argelia, departamento del Valle del Cauca, en la jurisdicción territorial de la subcuenca hidrográfica Garrapatas.

Coordenadas geográficas: Longitud 76° 09' 32.4" (Y) latitud 4° 43' 2.60" (X)

IMAGEN 1. LOCALIZACIÓN DEL RECORRIDO



Fuente: Geo CVC Avanzado, 2026.

5. OBJETIVO:

Realizar atención a denuncia anónima relacionada con contaminación de nacimiento por agua miel de café al interior de predio rural Los Girasoles, mediante radicado 106112026, municipio de Argelia, Valle del Cauca.

6. DESCRIPCIÓN:

Se lleva a cabo una visita de verificación a denuncia anónima relacionada con contaminación de nacimiento de agua al interior de predio rural denominado Los Girasoles, ubicado en la vereda La Aurora en las coordenadas geográfica longitud 76° 09' 32.4" W, latitud 4° 43' 2.60" N, se realizó el desplazamiento al predio Los Girasoles, la visita es atendida por la señora Lina Isabel Montoya Carvajal, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.595.120.

Durante la visita técnica realizada al predio, no fue posible evidenciar de manera directa la presencia de contaminación en el nacimiento de agua ubicado en la parte baja del terreno, debido a que en ese momento no se estaban llevando a cabo actividades de beneficio del café. Sin embargo, se observó indicios y el testimonio directo de la señora Lina, que permiten inferir que, en condiciones normales de operación, los residuos generados durante el lavado del café, principalmente el agua miel y la pulpa son manejados de forma inadecuada.

De acuerdo con lo anterior, cuando se realiza el proceso de lavado del café, el agua miel y los subproductos resultantes son conducidos aproximadamente a 50 m desde el punto donde se generan hasta el nacimiento de agua, pasando por una tubería de 3", dispuesta sobre el margen derecho de la vía de acceso al predio, coincidiendo con la ubicación del nacimiento de agua.

IMAGEN 2. NACIMIENTO DE AGUA Y MEDICIÓN DESDE EL PUNTO DE GENERACIÓN DE CONTAMINACIÓN



Fuente: Geo CVC Avanzado, 2026.

7. OBJECIONES:

No se presentaron objeciones.

8. CONCLUSIONES:

En el momento de la visita no fue posible evidenciar de manera directa la presencia de contaminación en el nacimiento de agua ubicado en la parte baja del terreno, debido a que en ese momento no se estaban llevando a cabo actividades de beneficio del café, no obstante, sí existe tubería de conducción de las aguas mieles hacia el área del nacimiento y prácticas inadecuadas con la pulpa del café.



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Esta situación sugiere un riesgo potencial de contaminación por materia orgánica y carga contaminante asociada al beneficio húmedo del café, lo cual podría afectar la calidad del recurso hídrico y sus usos posteriores.

Se recomienda evaluar alternativas de manejo y tratamiento de estos residuos (agua miel y pulpa de café), con el fin de evitar impactos ambientales negativos; así mismo, enviar oficio de requerimiento a la propietaria del predio.

Se recomienda continuar con recorridos de control y vigilancia en la zona, con el fin de evitar posibles afectaciones a los recursos naturales.

Se remite el presente informe a la Unidad de Gestión de Cuencas, UGC Garrapatas para el trámite administrativo correspondiente.

9. HORA DE FINALIZACIÓN:

17:00:00

10. FUNCIONARIO(S) QUE REALIZA(N) LA VISITA:

YISLEY STEPHANY TRUJILLO MARÍN
Técnico Operativo 09